

中電地盤3工人亡 疑無安全設施

經濟日報
hket.com 2017年7月11日 上午6:55

3 則留言



3名外判工人昨於中電紅磡一個地盤深坑工作期間，突然有洪水湧入，3人被困遇溺，消防將傷者救起送院。（黃傑偉攝）

【經濟日報專訊】中電於紅磡一個鋪設地底電纜工程，昨發生奪命工業意外。3名外判工人在5米深地底狹窄密閉空間工作時，突然有洪水湧入，3人被困遇溺，救起搶救後證實無一生還。

3個家庭頓失3名爸爸，最年輕的死者僅23歲。事件中3人疑沒有安全或救生繩設施；對此，中電外判商回應稱尚未掌握有關資料。地盤遭勞工處勒令停工，直至做足安全措施。

勞工及福利局局長羅致光與勞工處處長陳嘉信昨晚到醫院慰問死者家屬，兩人對事件表示心痛和難過。陳嘉信指有關地盤已勒令停工，在確保做足安全措施之前不能復工。當局並聯絡中電及相關承建商，促按法例向家屬作賠償及支援。若調查發現有人違規沒有做足安全措施，必定起訴相關人士。

疑無戴安全帶 未能拉回

晚上8時許，5至6名工人返回現場進行路祭，其間有人在地盤圍欄燃點香燭及焚燒冥鏹，神情哀傷，約逗留15分鐘後離開。

現場是紅磡必嘉街及機利士南路一個中電地盤，下午2時半，4工人在一個沙井工作，其中一人在地面支援，3人分別霍鑑秋（49歲）、吳建明（47歲）、岑燦榮（23歲）則落5米深，僅1.4米直徑的坑道內工作，其間坑道湧入大量污水洩浸坑道，地面工人發現，但工人均沒有戴安全帶及繫上獨立安全繩，未能即時拉回，其後報警。

香港建造業總工會理事長周聯僑稱，據知3名工人於地盤地底準備灌漿工程，其間附近一條污水渠突然爆裂，洪水湧向地盤，3人走避不及被沖走。

消防處助理消防區長張廣源指，工人被沖至距離井口約50米，現場環境狹窄、水深約1米，同時救援人員亦偵測到有一定濃度的硫化氫，雖濃到沒有危險，但令救援困難。煤氣公司曾派員到場檢查。

另外，九龍城警區署理副指揮官謝玉龍指出，警方會調查意外起因及工人致死原因，包括地底的環境、事前的風險評估、地盤有否足夠安全設施、是否有人違規等。

外判商：開工前做足風險評估

涉事的工程承辦商金城營造有限公司發聲明，稱對事件感難過，向死者家屬致以深切慰問。聲明指出，開工前已做足安全措施與風險評估，施工期間亦有獨立的工程督導監察。該公司副行政總裁王紹恒表示，會向每個死者家庭發放10萬元應急費用。

中電表示深切哀痛，並向3名工人的家屬致以最深切的慰問。中電及承辦商會配合政府調查，中電亦已暫停其他同類工程。

更多經濟日報網站內容, 請登入hket.com