

# 中電地盤 挖掘灌漿 五米深爆污水渠 毒氣隧道殺三人



星島日報

2017年7月11日 上午6:11

15 則留言



星島日報相片

【星島日報報道】紅磡機利士南路一個準備鋪設電纜的隧道工程地盤，昨午發生三死罕見工業意外。三名工人入五米深隧道進行挖掘灌漿工作時，隧道內突爆污水渠，大量污水湧入急漲，加上釋出硫化氫，三人無法逃生，其他工友報案，消防蛙人花十分鐘先救出兩人，再經近兩句鐘救出最後失蹤工人，惟三人抵院後俱告不治，由於三名死者被救出時未見扣有安全帶等設備，勞工處正跟進是否有人未做足安全措施出事。

記者：梁國鋒 楊偉亨 徐裕民 李子平

紅磡中電地盤隧道水位急漲且釋出硫化氫，三名工人慘死。當局高度關注事件，勞福局局長羅致光（小圖左），昨晚八時許聯同勞工處處長陳嘉信，前往醫院慰問死者家屬，答應全力協助家屬和調查肇因，處方已向有關承辦商發出暫時停工通知書；跨部門小組會檢討和加強巡查同類工地，若發現違規會作跟進。

## 羅致光慰問家屬

意外現場為機利士南路近必嘉街，屬中電小型隧道工程地盤，在本年三月已開始施工，準備鋪設一三二千伏電纜，預計下月完工，目前已完成七成工序。

昨午，承辦商六名工人分組開工，其中霍鑑秋（四十九歲）、岑燦榮（二十三歲）及吳建明（四十七歲）為灌漿工人，屬同一組進入一號沙井進行挖掘灌漿工作，沙井直徑兩米乘三米，深五米，地底連一條L形狹長的隧道管道，隧道口長、闊為一點四米。

消息稱，昨午二時三十二分，沙井口的工友突聞到硫化氫的臭味，並發現隧道內爆污水渠，大量污水湧入。水位暴漲，立即呼叫沙井內的三名工人撤離，惟未有回應，疑已出事，立即報案通知消防處拯救。助理消防區長張廣源透露，消防處接報聯同警方、勞工處、渠務署及中電等人員到場施救，當時偵測過在沙井口的氣體，證實有硫化氫，但其量不足以構成人體傷害，暫未悉沙井及隧道內的硫化氫濃度。

## 身上沒安全設備

消防潛水拯救車及其他各類消防車共十七輛開抵，六輛救護車及逾百名消防員協助，五組背負氧氣樽的蛙人分時段進入搜救，先在十分鐘後在距沙井口不遠位置，救出霍鑑秋和岑燦榮，送往伊利沙伯醫院搶救，惜回天乏術。由於吳建明在隧道中仍失蹤，消防員繼續派蛙人進入搜尋，及至下午四時十七分，在距兩名工人五十米外水位發現吳，救出送院亦告不治。張廣源指出，搜救時隧道內的積水深約一米，而三名工人被救之際，身上也沒有任何安全帶或安全繩等設備。

張廣源又形容隧道內非常狹窄，搜救困難，現須調查污水及氣體的來源，煤氣公司技工曾檢查過，證實無煤氣洩漏情況。

中電署理輸電及供電業務部高級總監何耀基強調，之前已向政府取得地底圖則資料，開工前做好安全措施和風險評估，將配合調查。

負責工程的金城營造副行政總裁王紹恆稱，工友施工時地底突然有大量水湧入，無法及時離開，公司會全力支援死者家屬身後事，並全力配合調查。

## 三工人出事現場

### 位置圖

消防蛙人進入隧道搜尋十分鐘，發現其中兩名工人昏迷約一米水深管道，救出送院不治。

消防蛙人花一小時四十五分，在兩名工人倒伏位置五十米外，尋回失蹤工人，送院亦告死亡。